

GRUPPE A-PARAMETRE

Baunehøj Vandværk a.m.b.a.  
 Frederiksværkvej 59  
 Skærrød  
 3200 Helsingø

Analysereport nr. 20220707/009  
 11. juli 2022  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE |            |             |  |
|----------------------|------------|-------------|--|
| Temperatur           | 24,1 °C    | Prøvested:  | Køkken i SFO<br>Gl. Præstevej 2            |
| Lugt*                | Ingen lugt | Prøvedato:  | 2022-07-06 Kl. 09:26                       |
| Farve*               | Ingen      | Prøvetager: | Laboratoriet                               |
| Udseende*            | Klar       |             | MST Manual for<br>Prøvetagning ver. 5 2021 |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE   | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE                | S <sub>r</sub> |
|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Kimtal v. 22°C pr. ml         | 2        | 200                  | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,15           |
| Coliforme bakterier pr. 100ml | 4 !      | i.m.                 | Colilert18, MM001     | 0,06           |
| <i>E. coli</i> pr. 100ml      | < 1      | i.m.                 | Colilert18, MM001     | 0,06           |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE             | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE                     | U <sub>rel</sub> |
|--|----------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Farvetal Pt mg/l                         | 12       | 15                   | DS/EN7887:2012, M035       | 15%              |
| Turbiditet FNU                           | 0,12     | 1                    | DS/EN7027:2016, M036       | 5%               |
| pH pH                                    | 7,7      | 7 - 8,5              | DS/EN ISO 10523:2012, M051 |                  |
| Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m         | 62,3     | 250                  | DS/EN27888:2003            | 15%              |
| Jern, total Fe mg/l                      | 0,019    | 0,2                  | DS225:1939 mod.            | 10%              |
| Nitrit NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l | < 0,001  | 0,1                  | DS/EN 26777:2003, M008     | 6%               |
| Ilt O <sub>2</sub> mg/l                  | 7,6      |                      | DS/EN 5814:2012, M022      | 5%               |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
 i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant