

Baunehøj Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59
Skærrød
3200 Helsingør

Analyserapport nr. 20250623/014
23. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Køkken Helsingvej 4 Annisse Børnehus Prøvedato: 2025-05-15 Kl. 11:44 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	12,1	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	102		BactiQuant	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	12	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,17	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	56,0	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	8,1		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,022	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_{rel} : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Lawrence Auer

Marie-Louise Andersen, *Laborant*