

**Baunehøj Vandværk a.m.b.a.  
Frederiksværkvej 59  
Skærbød  
3200 Helsingør**

Analyserapport nr. 20230418/020  
18. april 2023  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

| DIREKTE UNDERSØGELSE         |  |            |          |                      | Prøvested: Køkken<br>Højbjergvej 32<br><br>Prøvedato: 2023-04-03 Kl. 11:30<br><br>Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006 |                  |
|------------------------------|--|------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatur                   |  | 9,0        | °C       |                      |                                                                                                                              |                  |
| Lugt*                        |  | Ingen lugt |          |                      |                                                                                                                              |                  |
| Smag*                        |  | Normal     |          |                      |                                                                                                                              |                  |
| Farve*                       |  | Let gullig |          |                      |                                                                                                                              |                  |
| Udseende*                    |  | Klar       |          |                      |                                                                                                                              |                  |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE  |  |            | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE                                                                                                                       | S <sub>r</sub>   |
| Kimtal v. 22°C               |  | CFU/mL     | 1        | 200                  | DS/EN6222:2000, MM0005                                                                                                       | 0,15             |
| BactiQuant (Kimtal, total)   |  | RFU        | 85       |                      | BactiQuant*                                                                                                                  |                  |
| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE |  |            | RESULTAT | Vandkvalitetskrav 1) | METODE                                                                                                                       | U <sub>rel</sub> |
| Farvetal                     |  | Pt mg/l    | 13       | 15                   | DS/EN7887:2012, M035                                                                                                         | 15%              |
| Turbiditet                   |  | FNU        | 0,11     | 1                    | DS/EN7027:2016, M036                                                                                                         | 5%               |
| pH                           |  | pH         | 7,7      | 7 - 8,5              | DS/EN ISO 10523:2012, M051                                                                                                   |                  |
| Ledningsevne (ref v. 20 °C)  |  | mS/m       | 62,5     | 250                  | DS/EN27888:2003                                                                                                              | 15%              |
| Jern, total                  |  | Fe mg/l    | 0,014    | 0,2                  | DS225:1939 mod.                                                                                                              | 10%              |
|                              |  |            |          |                      |                                                                                                                              |                  |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

**Opflg. på prøve af 2023-04-03 rapport nr. 20230418/019**

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig  $U_{rel}$  og  $S$ : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*