

**Baunehøj Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59
Skærbød
3200 Helsingør**

Analyserapport nr. 20231011/037
11. oktober 2023
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Højbjergvej 32 Prøvedato: 2023-10-04 Kl. 14:02 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur		16,8	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r	
Kimtal v. 22°C		CFU/mL	9	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)		RFU	78		BactiQuant*	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetal		Pt mg/l	10	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,11	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,3	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	60,1	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total		Fe mg/l	0,012	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt		O ₂ mg/l	6,2		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2023-10-04 rapport nr. 20231011/036

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*