

Baunehøj Vandværk A.M.B.A.
Frederiksværkvej 59
Skærød
3200 Helsingør

Analyserapport nr. 20260216/002
16. februar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Køkken Farvergårdsvej 7A Ørby Prøvedato: 2026-02-11 Kl. 10:51 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	3,8	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	6	200	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	50		BactiQuant	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Farvetal	Pt mg/l	12	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,05	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	62,1	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	6,6		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,032	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Kin De

Karin Due, *Laborant*