

Baunehøj Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59
Skærrød
3200 Helsingør

Analyserapport nr. 20251001/002
01. oktober 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Køkken Paradis Allé 24 Ramløse Prøvedato: 2025-09-03 Kl. 09:04 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	17,8	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	6	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	11	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,10	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	62,2	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	6,7		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,013	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Hårdhed, total	°dH	18	5 - 30	Beregnet	3,5 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opfølgning af 20251001/001

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Lawrence A. Fox

Marie-Louise Andersen, *Laborant*